



Volkstuinpark De Vijf Slagen | Tafelbergweg 50 | 1105 BR Amsterdam
devijfslagen.nl | bestuur@devijfslagen.nl

Slootonderhoud

Voor de waterhuishouding van ons tuinpark zijn de sloten erg belangrijk. Niet alleen moeten de sloten ervoor zorgen dat het benodigde grondwaterpeil voor het kweken van groente en fruit gehandhaafd wordt, maar ook dienen zij een snelle af- en aanvoer van water in tijden van veel of weinig regen te garanderen.

Riet verwijderen

Het is belangrijk dat riet echt wordt verwijderd en niet zoals vaak gebeurt alleen gesnoeid wordt. Omdat ook riet gewoon een plant is die wortelt in de bodem van de sloot kan het verwijderen hiervan vaak beginnen het riet op wortelniveau los te steken met een scherpe schoffel. Verwijderen uit de sloot kan dan verder met een hark of slootschep.

Waterlelies verwijderen

Ondanks het feit dat waterlelies in de zomer mooi kunnen bloeien, vormen zij een belemmering voor de waterhuishouding van de sloot. Het is daarom aan te bevelen dat de aanwezigheid van waterlelies zoveel mogelijk wordt beperkt en dat het verwijderen hiervan op dezelfde wijze plaatsvindt als bij riet. Een van onze tuinders heeft in dat verband het idee geopperd om waterlelies in gaasvormige manden onder te brengen. Die kunnen tijdens de onderhoudsperiode uit de sloot worden verwijderd. Na het jaarlijkse onderhoud kunnen de gaasvormige manden met de waterlelies weer worden aangebracht, waarbij de oppervlakte die de waterlelies in beslag nemen niet meer dan 10% van de sloot tussen 2 tuinen mag beslaan.

Slootscheppen voor verwijderen bagger

Voor het verwijderen van bagger heeft De Vijf Slagen enige jaren geleden een 10-tal slootscheppen aangeschaft. Deze scheppen kunnen na afspraak met het bestuur worden geleend.

Diepte en breedte sloot

De juiste afmetingen van de sloten op De Vijf Slagen zijn een breedte van 2 meter en in het midden minstens een diepte van 50 cm voor de binnen sloten. Voor de sloot aan de buitenzijde van het tuinpark is de breedte 2,5 meter en de diepte minstens 60 cm. De diepte mag naar de slootkant toe iets oplopen, waardoor een komvormige bodemvorm ontstaat.

Metten van de diepte in het midden van de sloot doet men door een touwtje met een klein gewicht in het midden te laten zakken totdat het touwtje bijna slaphangt. Dus niet een stok steken die door de zachte laag die er juist uit moet, heengaat. Controle heeft uitgewezen dat een groot deel van onze sloten niet aan deze eisen voldoet. Er is daarom vooral sprake van zeer veel riet en waterlelies die de doorstroming ongunstig beïnvloeden. Tevens is gebleken dat de afgelopen jaren onvoldoende bagger uit de sloten is verwijderd, waardoor de gewenste diepte op zeer veel plaatsen niet gehaald wordt. Volgens art. 6 van het Tuinreglement van de BvV is de huurder o.a. verantwoordelijk voor het onderhouden van de helft van de sloot.

Dieptemeting

Metten van de diepte in het midden van de sloot doet men door een touwtje met een klein gewicht in het midden te laten zakken totdat het touwtje bijna slaphangt. Dus niet een stok steken die door de zachte laag die er juist uit moet, heengaat.



Volkstuinpark De Vijf Slagen | Tafelbergweg 50 | 1105 BR Amsterdam
devijfslagen.nl | bestuur@devijfslagen.nl

Controle

Ieder jaar zal Waternet de jaarlijkse slootinspectie doen ter controle of De Vijf Slagen voldoet aan de door haar gestelde eisen. Mede vanwege de hoge boetes die opgelegd kunnen worden als wij in gebreke blijven, zal het Bestuur zelf een controle laten uitvoeren door de slotencommissie. Bij gevonden gebreken zullen de kosten die moeten worden gemaakt om deze te verhelpen op de betreffende huurder worden verhaald.

Het is van het grootste belang dat de sloten hun gewenste breedte en diepte behouden en vrij zijn van gewassen die de genoemde functies van de sloot belemmeren. Onderhoudswerkzaamheden tijdens de reeds eerdergenoemde periode moeten daarom op deze eisen gericht zijn.

De juiste afmetingen van de sloten op De Vijf Slagen zijn een breedte van 2 meter en in het midden minstens een diepte van 50 cm voor de binnen sloten. Voor de sloot aan de buitenzijde van het tuinpark is de breedte 2,5 meter en de diepte minstens 60 cm. De diepte mag naar de slootkant toe iets oplopen, waardoor een komvormige bodemvorm ontstaat.

Controle heeft uitgewezen dat een groot deel van onze sloten niet aan deze eisen voldoet. Er is daarom vooral sprake van zeer veel riet en waterlelies die de doorstroming ongunstig beïnvloeden. Tevens is gebleken dat de afgelopen jaren onvoldoende bagger uit de sloten is verwijderd, waardoor de gewenste diepte op zeer veel plaatsen niet gehaald wordt. Volgens art. 6 van het Tuinreglement van de BvV is de huurder o.a. verantwoordelijk voor het onderhouden van de helft van de sloot.